



Váha s analýzou stavby tela

VIVA (HBF-222T-EBK)

-
- Návod na obsluhu
-

SK

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili váhu s analýzou stavby tela OMRON. Pred použitím tejto jednotky si určite pozorne preštudujte tento návod na obsluhu, aby ste rozumeli zásadám bezpečného a správneho použitia. Tento návod na obsluhu ponechajte na vhodnom mieste, aby ste doň mohli neskôr nahliadnuť.

VIVA

Váha s analýzou stavby tela

Účel použitia

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili túto váhu s analýzou stavby tela OMRON. Táto jednotka slúži na meranie a zobrazovanie nasledujúcich parametrov zloženia tela.

- Telesná hmotnosť
- Množstvo viscerálneho tuku (až 30 úrovní)
- Bazálny metabolizmus (v kcal)
- Podiel tuku v tele (v %)
- Podiel kostrového svalstva (v %)
- BMI (Body Mass Index)

Táto jednotka je určená na prevádzku dospelými, ktorí rozumejú tomuto návodu na obsluhu. Nie je určená na profesionálne použitie v nemocniach alebo iných lekárskych zariadeniach. Slúži iba na domáce použitie.



Pred prvým použitím váhy si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a využívajte ho aj ďalej ako zdroj informácií o jednotlivých funkciách.

Obsah

| | |
|--|-----------|
| Pred uvedením zariadenia do činnosti | 2 |
| Poznámky k bezpečnosti..... | 2 |
| 1. Oboznámte sa so zariadením | 4 |
| 2. Vkladanie a výmena batérií..... | 5 |
| 3. Spárovanie zariadenia s vaším inteligentným zariadením..... | 6 |
| 4. Nastavenie jednotky merania, dátumu a času..... | 7 |
| 5. Registrácia osobných údajov | 8 |
| Návod na obsluhu | 9 |
| 6. Presné merania..... | 9 |
| 6.1 Správne držanie tela počas merania | 9 |
| 6.2 „0 kg korekcia“ (pozor pri skladovaní uchovávaní) | 10 |
| 6.3 Použitie „0 kg korekcie“ | 10 |
| 7. Postup pri meraní..... | 10 |
| Funkcia pamäte | 12 |
| 8. Prezerať výsledkov merania na vašom inteligentnom zariadení | 12 |
| V prípade potreby | 13 |
| 9. Výber svojho osobného čísla a vykonanie merania..... | 13 |
| 10. Režim hosta (režim bez záznamu) | 14 |
| 11. Samostatné meranie hmotnosti | 15 |
| 12. Zmena alebo vymazanie vašich osobných údajov | 16 |
| 13. Vymazanie nastavení komunikácie | 17 |
| 14. Údržba a uskladnenie | 17 |
| 15. Riešenie problémov | 18 |
| 16. Technické parametre | 21 |
| Informácie o zložení tela | 24 |
| 17. Informácie o zložení tela | 24 |
| 18. Diagramy na interpretáciu výsledkov meraní | 26 |

Poznámky k bezpečnosti

Symboly a definície:

| | |
|--|---|
|  Pozor, nebezpečenstvo! | Nesprávny spôsob použitia môže zapríčiniť vznik nebezpečenstva vážneho zranenia alebo ohrozenia života. |
|  Výstraha! | Nesprávny spôsob použitia môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť. |
|  Pozor! | Nesprávny spôsob použitia môže mať za následok zranenie alebo poškodenie majetku. |

Pozor, nebezpečenstvo!

- Nikdy toto zariadenie nepoužívajte v kombinácii s nasledujúcimi lekárskymi elektronickými zariadeniami:
 - (1) S elektronickými implantátmi – napr. kardiostimulátorom,
 - (2) S elektronickými systémami zabezpečujúcimi životne dôležité funkcie – napr. umelé srdce/pľúca,
 - (3) S prenosnými elektronickými lekárskymi zariadeniami – napr. elektrokardiografom.

Toto zariadenie by mohlo spôsobiť poruchu ich činnosti, čo by pre osoby, ktoré ich využívajú, znamenalo veľké ohrozenie zdravia.



Výstraha!

- Dbajte na to, aby sa k zariadeniu nedostali malé deti. Obsahuje malé časti, ktoré môžu u detí po prehĺtnutí viesť k uduseniu.
- Zariadenie nekladte na šmykľavý podklad, akým je mokrá podlaha.
- Na zariadenie neskáčte a ani na ňom neposkakujte.
- Toto zariadenie nepoužívajte vo chvíli, keď máte telo alebo nohy vlhké, napríklad po kúpeli.
- Na zariadenie sa postavte naboso. Ak sa na prístroj postavíte v ponožkách, môžete sa pošmyknúť a poraníť sa.
- Nestúpajte na okraj ani na časť s displejom prístroja.
- Osobám s postihnutím alebo fyzicky chabou kondíciou je vždy potrebné pri použití tohto zariadenia pomáhať.
- Ak by sa Vám elektrolyt z batérií dostal do očí, ihneď si oči vypláchnite veľkým množstvom čistej vody. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nepoužívajte tento produkt v nemocniach, na letiskách alebo v inom prostredí, kde je obmedzené použitie rádiových vln.
- Tento produkt vydáva rádiovrekvenčné (RF) žiarenia v pásmi 2,4 GHz. Nepoužívajte tento produkt na miestach s RF obmedzeniami ako napr. lietadlá alebo nemocnice.

SK

Pozor!

- Zariadenie nerozoberajte, neopravujte ani nemeňte.
- Nepokúšajte sa o chudnutie ani nezačínajte s cvičením, kým sa neporadíte so svojím lekárom alebo zdravotníkom. Ak sa budete snažiť určiť si diagnózu sami, môžete poškodiť svoje zdravie.
- Počas merania sa uistite, že sa do 30 cm od tohto zariadenia nenachádza žiadny mobilný telefón ani iné elektrické zariadenia, ktoré vyžarujú elektromagnetické polia. Môže to viesť k chybám pri prevádzke zariadenia a/alebo k nesprávnemu meraniu.
- Používajte batérie určené pre túto jednotku. Batérie nevkladajte s polaritou nezodpovedajúcou naznačenej orientácii.
- Opotrebované batérie nahradzajte novými bezodkladne.
- Batérie nezahadzujte do ohňa.

- Ak by sa Vám elektrolyt z batérií dostał do očí alebo na pokožku, ihneď si zasiahnuté miesto vypláchnite veľkým množstvom čistej vody.
- Ak zariadenie nemienite dlhší čas (tri mesiace a viac) používať, vyberte z neho batérie.
- Súčasne nepoužívajte rôzne typy batérií.
- Naraz nepoužívajte opotrebované a nové batérie.
- Pred použitím prístroja si vždy umyte chodidlá. Ak trpíte na infekciu chodidel alebo iné kožné ochorenia, môžete infikovať iné osoby.
- Keď bude prístroj používať viac ľudí, utrite ho po použití vlhkou handričkou namočenou v jemnom čistiacom prípravku. Potom ho utrite dosucha.
- Toto zariadenie nepoužívajte na iné účely než je opísané v tomto návode.
- Nakoľko je toto zariadenie precíznym prístrojom, dbajte na to, aby nespadlo a nebolo vystavené nárazom a vibráciám.

Prenos údajov

- Nevymieňajte batériu počas prenosu výsledkov meraní do vášho inteligentného zariadenia. Môže to viesť k chybám pri prevádzke vášho monitora alebo prenosu výsledku merania.
- Počas prenosu výsledku merania do vášho inteligentného zariadenia neukladajte do blízkosti tohto monitora žiadne karty s integrovanými obvodmi, magnety, kovové predmety ani iné zariadenia vyžarujúce elektromagnetické polia. Môže to viesť k chybám pri prevádzke vášho prístroja alebo prenosu výsledku merania.

Nesprávne meranie

U nasledujúcich osôb nemusí byť meranie správne:


Staršie osoby (nad 81 rokov)/osoby s horúčkou/kulturisti alebo vyšportovaní atléti/pacienti podstupujúci dialýzu/pacienti s osteoporózou, ktorí majú veľmi nízku hustotu kostí/tehotné ženy/osoby s opuchmi.

- Keďže sa zloženie tela, ako napríklad obsah vody, môže významne lísiť od priemernej hodnoty.

Pred uvedením zariadenia do činnosti

1. Oboznámte sa so zariadením


Hlavné zariadenie



| | | |
|----------|--|--|
| 1 | | Tlačidlo ON/OFF <ul style="list-style-type: none">• Týmto tlačidlom zapnete napájanie.• Podržaním tohto tlačidla (2 sekundy alebo dlhšie) vypnete napájanie. |
| 2 | | Tlačidlo Bluetooth <ul style="list-style-type: none">• Stlačením tohto tlačidla preneseť údaje ručne.• Podržaním tohto tlačidla (2 sekundy alebo dlhšie) spárujete prístroj s vašim inteligentným zariadením. <p>※ Toto tlačidlo je možné použiť aj vtedy, keď je napájanie vypnuté.</p> |
| 3 | | Tlačidlo SET <ul style="list-style-type: none">• Týmto tlačidlom nastavíte alebo potvrdíte údaje. |
| 4 | | Tlačidlo Ďalej <ul style="list-style-type: none">• Týmto tlačidlom prejdete ďalej.• Stlačením a podržaním tohto tlačidla budete rýchlo listovať nastavením dátumu, času a výšky. |

SK

Displej



Pred uvedením zariadenia do činnosti


2. Vkladanie a výmena batérií

1. Otvorte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane zariadenia.


Môžete použiť tvrdý predmet ako pero.




1



2



2. Vložte batérie so správnu orientáciu polarity podľa označenia uvedeného v priestore pre batérie.



3. Zavorte kryt priestoru pre batérie.

Životnosť a výmena batérií


- Približne 6 mesiacov (pri použití alkalických batérií AAA na štyri merania, štyri prenosy údajov a u štyroch osôb denne pri izbovej teplote 23 °C)
 - Pribalené batérie sú určené výhradne na spustenie zariadenia do činnosti a môžu mať kratšiu životnosť.
- Keď sa na displeji objaví symbol vybitej batérie , vymeňte všetky štyri batérie za nové.
 - Vymeňte všetky štyri batérie za nové (rovnaký typ) súčasne.
 - Keď bude blikať symbol slabej batérie , odporúčame batérie vopred vymeniť za nové.
- Najprv zariadenie vypnite a až potom vymeňte batérie.
 - Osobné údaje uložené v prístroji sa nevymazú ani po vybratí batérií.
 - Likvidáciu opotrebovaných batérií uskutočňujte podľa platných nariadení o zneškodňovaní batérií.
- Po výmene batérií je nutné opäť nastaviť jednotku merania, dátum a čas. (Prečítajte si časť 4.)
 - Ak je už prístroj spárovaný s aplikáciou „OMRON connect“, stlačením tlačidla  nadviažte komunikáciu s touto aplikáciou a dátum a čas sa nastavia automaticky.

Symbol vybitej
batérie



Funkcia vypínania

- Stlačením tlačidla  (2 sekundy alebo dlhšie) vypnete napájanie.
- Zariadenie sa automaticky vypne za nasledujúcich podmienok.
 - 10 sekúnd po zobrazení hlásenia „Err“.
 - Zariadenie nebudete 1 minútu používať, keď je zobrazený text „0,0 kg“.
 - Zariadenie nebudete používať 3 minúty.



Pred uvedením zariadenia do činnosti

3. Spárovanie zariadenia s vaším inteligentným zariadením

- 1. Zapnite Bluetooth na svojom inteligentnom zariadení.**
- 2. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu „OMRON connect“ do svojho intelligentného zariadenia.**

Môžete zvolať jednu z nasledujúcich 2 metód.

- **Načítaním kódu QR získejte prístup k nasledujúcej adrese.**
-



omronconnect.com/setup

Kód QR

- **V „App Store“ alebo na „Google Play“ vyhľadajte aplikáciu „OMRON connect“.**
-



SK

- 3. Otvorte aplikáciu na svojom intelligentnom zariadení a dodržiavajte pokyny pre nastavenie a párovanie.**

Ak už máte aplikáciu OMRON connect, prejdite na položku:

Menu > Device > Add Device (Ponuka > Zariadenie > Pridať zariadenie)

POZNÁMKY

- Jedno inteligentné zariadenie spravuje údaje jedného používateľa.
- Ak použijete inú aplikáciu než „OMRON connect“, údaje sa nemusia preniesť správne.
- Podrobnosti nájdete v metóde použitia a pokynoch na použitie v aplikácii.

Pred uvedením zariadenia do činnosti

4. Nastavenie jednotky merania, dátumu a času

Pred prvým meraním alebo po výmene batérie je nutné nastaviť jednotku merania, dátum a čas.

- Dátum a čas možno tiež nastaviť z aplikácie „OMRON connect“.

1. Slačením tlačidla zapnite napájanie.

Na displeji bude blikať „kg & cm“.

2. Nastavte jednotku merania.


Slačením tlačidla  upravte hodnotu, tlačidlom  voľbu potvrdte.

- Predvolená jednotka merania je „kg & cm“.
- Jednotku merania môžete nastaviť na „lb & inch“ alebo „st-lb & inch“.

3. Nastavte v prístroji správny čas a dátum.

Slačením tlačidla  upravte hodnotu, tlačidlom  voľbu potvrdte.

- Rozmedzie nastavenia roku: 2017 až 2045.
- Čas používa 24-hodinový systém.
- Počas nastavovania roku, dátumu, hodiny a minúty môžete podržaním tlačidla  hodnotu rýchlo upravovať v krokoch po 10.



Po zadaní jednotky merania, roku, mesiaca, dňa, hodiny a minút v uvedenom poradí sa zariadenie automaticky vypne.

POZNÁMKY

- Ak pri nastavení urobíte chybu, stlačením tlačidla  vypnite napájanie a môžete začať opäť od „Kroku 1“.
- Napájanie sa vypne, ak prístroj nebudete 3 minúty používať. Nastavte jednotku merania, dátum a čas znova.
- Ak chcete upraviť jednotku merania, dátum alebo čas, vytiahnite batérie a počkajte aspoň 20 sekúnd. Potom vložte batérie a prístroj znova resetujte.

Pred uvedením zariadenia do činnosti


5. Registrácia osobných údajov

Meranie zloženia tela vyžaduje registráciu vašich osobných údajov (dátum narodenia, pohlavie, výška). Zaregistrované údaje je možné uložiť až pre 4 osoby.

- Osobné údaje možno tiež zaregistrovať z aplikácie „OMRON connect“.

1. Sťačením tlačidla zapnite napájanie.

Napájanie sa zapne. Bude blikať osobné číslo „1“. Zobrazí sa dátum narodenia (- / - -).



2. Zvoľte a potvrdte svoje osobné číslo.

Tlačidlom  zvoľte svoje osobné číslo a tlačidlom  volbu potvrdte.


3. Nastavte dátum narodenia.

Stlačením tlačidla  nastavte dátum narodenia a tlačidlom  volbu potvrdte.

- Rozmedzie nastavenia roku: 1900 až 2045
- Počas nastavovania roku môžete podržaním tlačidla  hodnotu rýchlo upravovať v krokoch po 10.




Rok



Mesiac


SK



Deň

4. Nastavte pohlavie

Stlačením tlačidla  nastavte pohlavie ♂ (MUŽ) alebo ♀ (ŽENA) a sťačením tlačidla  volbu potvrdte.



5. Nastavte výšku.

Stlačením tlačidla  upravte výšku a tlačidlom  volbu potvrdte.


- Podržaním upravíte hodnotu rýchlejšie v krokoch po 10 cm (alebo 1 palci).
- Na displeji sa pre Vašu kontrolu uvedú všetky zadané údaje následne sa zobrazí „0,0 kg“.



a

6. Postavte sa na prístroj a vykonajte meranie, keď sa na displeji zobrazí „0,0 kg“.

Údaje o hmotnosti a zložení tela sa zapísú do prístroja a umožnia mu automatické rozoznávanie.
Po chvíli sa zobrazia výsledky merania.



7. Keď sa zobrazia výsledky merania, zostúpte z prístroja.

Registrácia osobných údajov je dokončená.

8. Stlačením tlačidla (2 sekundy alebo dlhšie) vypnite napájanie.

Ak chcete pridať nové osobné údaje, začnite od „kroku 1“.


Návod na obsluhu

6. Presné merania

6.1 Správne držanie tela počas merania

Postavte sa na prístroj naboso.

Oblúky chodidel uložte doprostred prístroja.



Poznámka

- Ked' sa postavíte na prístroj v ponožkách alebo topánkach, dostanete nepresné výsledky merania.



Počas merania nekrčte kolená.

Meranie vykonávajte na tvrdej a rovnej podlahe.


Poznámka

- Polstrovaný povrch, ako napríklad podložka alebo koberec, môže spôsobiť nepresné výsledky merania.


6.2 „0 kg korekcia” (pozor pri skladovaní uchovávaní)

Prístroj pravidelne automaticky koriguje presnosť, keď ho nepoužívate.


- Ak jednotku uložíte do nižšie znázornenej polohy, táto automatická korekcia presnosti nefunguje. Preto pred Pred meraním použite funkciu „0 kg korekcia“.



Prístroj je opretý o stenu alebo iné predmety



Prístroj je uložený hornou stranou nadol




Prístroj je uložený na predmete



Na prístroji sa nachádza nejaký predmet

6.3 Použitie „0 kg korekcie“

1. Umiestnite prístroj na pevnú a rovnú podlahu.



2. Stlačením tlačidla zapnite napájanie.

3. Zvoľte svoje osobné číslo alebo „88“.

Tlačidlom zvoľte svoje osobné číslo alebo „88“ a potom voľbu potvrdte stlačením tlačidla .

4. Keď sa zobrázi hodnota „0,0 kg“, stlačením tlačidla (2 sekundy alebo dlhšie) vypnite napájanie.

Týmto dokončíte „0 kg korekciu“. Počkajte 5 sekúnd a potom vykonajte meranie.

Návod na obsluhu




SK

7. Postup pri meraní

Ked' nieko stúpne na prístroj, automaticky sa zapne, rozozná osobné číslo a spustí meranie.

V nasledujúcich prípadoch sa môže zobrazit' nesprávne osobné číslo.

- Merajú sa používatelia s podobným typom a hmotnosťou tela.




- Vaša telesná hmotnosť sa od posledného merania zmenila.

Pokial' bude prístroj neustále robiť chyby pri rozoznávaní, zvoľte pri meraní svoje číslo.
(Prečítajte si časť 9.).

1. Meranie vykonávajte, keď je prístroj vypnutý.

Ked' na prístroj postavíte, automaticky sa zapne.



2. Ked' sa zobrazí osobné číslo a výsledky merania, meranie sa dokončí.

Zostúpte z prístroja.

3. Potvrd'te svoje osobné číslo.


■ Ak je vaše osobné číslo správne...

Stlačením tlačidla **SET** potvrd'te svoje osobné číslo.

OK? zmizne.

Aj keď vypnete napájanie s blikajúcou položkou


OK?, výsledky sa zapíšu do prístroja ako nameraná hodnota spojená so zobrazeným osobným číslom.



■ Ak je vaše osobné číslo nesprávne...

Než sa napájanie vypne, tlačidlom **▶** vyberte svoje osobné číslo a potom výber potvrd'te stlačením

tlačidla **SET**.




■ Ak ste svoje osobné číslo potvrdili nesprávne...

Než sa napájanie vypne, stlačte tlačidlo **SET**, aby ste mohli znova zvolať svoje osobné číslo.

Ak bude na displeji blikat' možnosť „no 1“
(č. 1) až „no 4“ (č. 4) alebo bude zobrazený
text GUEST (Host), vaše osobné údaje sa do
prístroja nezaregistrovali.

Zaregistrujte svoje osobné údaje.
Môžete tiež použiť režim hosta.




4. Skontrolujte namerané údaje.

Display s výsledkami sa automaticky otáča (pozri nižšie).

Ked' potvrdíte svoje osobné číslo, môžete ho tlačidlom ▶ prepnúť na výsledok merania, ktorý si chcete prezrieť.

Poznámka

- Ako základ merania použite percentuálny podiel telesného tuku, množstvo viscerálneho tuku, percentuálny podiel kostrového svalstva a indikátor klasifikácie BMI.
- Informácie a diagramy v častiach 17 a 18 vám umožnia lepšie porozumieť výsledkom merania.



SK

5. Stlačením tlačidla **ON OFF** (2 sekundy alebo dlhšie) vypnete napájanie.

Napájanie sa vypne, ak prístroj nebude 3 minúty používať.

Funkcia pamäte

8. Prezeranie výsledkov meraní na vašom inteligentnom zariadení

Pri prezeraní svojich výsledkov meraní dodržiavajte pokyny v aplikácii „OMRON connect“.

Potom môžete potvrdiť zmeny svojej hmotnosti a zloženia tela na svojom inteligentnom zariadení.

Poznámka

- Na vašom inteligentnom zariadení musí byť nainštalovaná aplikácia „OMRON connect“. (Prečítajte si časť 3.)

V prípade potreby

9. Výber svojho osobného čísla a vykonanie merania

Ak prístroj často nebude rozoznávať vaše osobné číslo, môžete zvolať svoje osobné číslo a vykonať meranie nasledovne.

1. Stlačením tlačidla zapnite napájanie.

Napájanie sa zapne. Bude blikať osobné číslo „1“.




2. Zvoľte svoje osobné číslo.

Tlačidlom  zvoľte svoje osobné číslo.

Ked' sa zobrazí dátum narodenia (- / - -),

Vaše osobné údaje neboli zaregistrované do vášho osobného čísla.

Zaregistrujte svoje osobné údaje. (Prečítajte si časť 5.)




3. Stlačením tlačidla potvrd'te svoje osobné číslo.

Zobrazí sa „0,0 kg“.

4. Vykonajte meranie, ked' sa zobrazuje „0,0 kg“.

Postavte sa na zariadenie.



5. Skontrolujte namerané údaje.

Displej s výsledkami sa automaticky otáča.

6. Stlačením tlačidla (2 sekundy alebo dlhšie) vypnete napájanie.

Napájanie sa vypne, ak prístroj nebudete 3 minúty používať.

V prípade potreby

10. Režim host'a (režim bez záznamu)

V tomto režime sa vaše výsledky merania nebudú ukladať.


1. Stlačením tlačidla zapnite napájanie.

Napájanie sa zapne. Bude blikať osobné číslo „1“.



2. Zvoľte a potvrdťte „“.

Tlačidlom zvoľte položku „GUEST“ (Host') a potom potvrdťte stlačením tlačidla .




3. Zadajte osobné údaje.

3.1 Nastavte dátum narodenia

Stlačením tlačidla nastavte dátum narodenia a tlačidlom voľbu potvrdťte.


- Rozmedzie nastavenia roku: 1900 až 2045
- Počas nastavovania roku môžete podržaním tlačidla hodnotu rýchlo upravovať v krokoch po 10.



SK

3.2 Nastavte pohlavie

Stlačením tlačidla nastavte pohlavie ♂ (MUŽ) alebo ♀ (ŽENA) a stlačením tlačidla voľbu potvrdťte.



3.3 Nastavte výšku

Stlačením tlačidla upravte výšku a tlačidlom voľbu potvrdťte.

- Podržaním upravíte hodnotu rýchlejšie v krokoch po 10 cm (1 palci).



Na displeji sa pre Vašu kontrolu uvedú všetky zadané údaje a následne sa zobrazí „0,0 kg“.

Napájanie sa vypne, ak prístroj nebude 1 minútu používať po zobrazení textu „0,0 kg“.

4. Spusťte meranie, keď sa zobrazuje „0,0 kg”.

Postavte sa na zariadenie.



5. Skontrolujte namerané údaje.

Displej s výsledkami sa automaticky otáča.

6. Stlačením tlačidla (2 sekundy alebo dlhšie) vypnite napájanie.

Napájanie sa vypne, ak prístroj nebude 3 minúty používať.

V prípade potreby

11. Samostatné meranie hmotnosti


V tomto režime sa váš výsledok merania nebude ukladať.

1. Stlačením tlačidla zapnite napájanie.


Napájanie sa zapne. Bude blikať osobné číslo „1”.

2. Zvoľte a potvrdte „”.

Stlačením tlačidla zvoľte položku „” a potom potvrdte tlačidlom .



3. Keď sa zobrazuje „0,0 kg”, postavte sa na zariadenie.



4. Skontrolujte nameraný údaj.

Keď sa zobrazí údaj a zabliká, znamená to, že sa meranie hmotnosti skončilo.

5. Stlačením tlačidla (2 sekundy alebo dlhšie) vypnite napájanie.

Napájanie sa vypne, ak prístroj nebude 3 minúty používať.

V prípade potreby

12. Zmena alebo vymazanie vašich osobných údajov

1. Stlačením tlačidla zapnite napájanie.



Napájanie sa zapne. Bude blikať osobné číslo „1“.



2. Zvoľte svoje osobné číslo

Stlačením tlačidla zvoľte svoje osobné číslo.

Ked' sa zobrazí dátum narodenia (- / --),
Vaše osobné údaje neboli zaregistrované do vášho osobného
čísla.
Zaregistrujte svoje osobné údaje. (Prečítajte si časť 5.)



3. Stlačením tlačidla potvrd'te osobné číslo.

Zobrazí sa „0,0 kg“.



4. Stlačte tlačidlo .

Bude blikať položka „CHANGE“ (Zmeniť) alebo „DEL“ (Vymazať).


5. Výberom možnosti „CHANGE“ (Zmeniť) alebo možnosti „DELETE“ (Vymazať) zmeňte alebo vymažte osobné údaje

- Aj keď sa osobné údaje zmenia, výsledky meraní sa nezmenia ani nevymazú. Pri použití osobného čísla, ktoré už používa iná osoba, vymažte osobné údaje a následne ich znova zaregistrujte.

Zmena osobných údajov

(Výsledky meraní sa nevymazú)

1. Stlačením tlačidla vyberte položku „CHANGE“ (Zmeniť)



2. Stlačte tlačidlo

Bude blikať rok.




3. Zmeňte nastavenie položiek „birth date“ (dátum narodenia), „gender“ (pohlavie) a „height“ (výška) podľa krokov 3 ~ 5 v časti 5.

- Ak chcete zastaviť v polovici postupu, stlačením tlačidla (2 sekundy alebo dlhšie) vypnite napájanie.
- Neprenesené výsledky meraní sa nezmenia.

Vymazanie osobných údajov

(Výsledky meraní sa vymazú tiež)

1. Stlačením tlačidla vyberte položku „DEL“ (Vymazať)




2. Stlačte tlačidlo

bliká.



3. Opäť stlačte tlačidlo



SK

V prípade potreby

13. Vymazanie nastavení komunikácie

Ak chcete prestáť používať aplikáciu „OMRON connect“ alebo vymazať nastavenie komunikácie z vášho inteligentného zariadenia, postupujte nasledovne. Všetky nastavenia komunikácie uložené v prístroji sa vymažú.


1. Stlačte a podržte tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy.

„“ a symbol Bluetooth budú blikať.



2. Opäť stlačte a podržte tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy.

„“ a „CLR“ zablikajú.



3. Potvrdte stlačením tlačidla .

Napájanie sa vypne, ak prístroj nebude 10 sekúnd používať po zobrazení textu „CLR“.



V prípade potreby

14. Údržba a uskladnenie

Čistenie zariadenia

- Pred použitím vždy dbajte na to, aby bolo zariadenie čisté.
- Utrite prístroj jemnou suchou handričkou. Ak je to potrebné, handričku namočte do vody alebo roztoku so saponátom, dôkladne vyžmýkajte, prístroj utrite a potom poutierajte suchou handričkou.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte benzén ani riedidlo či iné prchavé rozpúšťadlá.
- Prístroj neumývajte vodou.

Starostlivosť a uskladnenie

- Zariadenie neuskladňujte v nasledujúcich podmienkach:
 - Vo vlhkom prostredí, v ktorom by mohla vlhkosť alebo voda vniknúť do zariadenia,
 - Pri vysokej teplote, na priamom slnku a v prašnom prostredí,
 - Na miestach vystavovaných nárazom, úderom alebo vibráciám,
 - V skladoch chemických látok alebo na miestach s korozívnymi výparmi.
- Sami nerobte na zariadení žiadne opravy. Tento produkt je v čase výroby kalibrovaný. Ak máte akékoľvek otázky k presnosti merania, obráťte sa na autorizovaného distribútoru OMRON.
Všeobecne odporúčame nechať zariadenie skontrolovať raz za 2 roky, aby bola zaistená správna funkcia a presnosť.

V prípade potreby

15. Riešenie problémov

V prípade nižšie uvedených problémov počas merania sa najskôr uistite, že sa vo vzdialosti do 30 cm nenachádza žiadne iné elektrické zariadenie. Ak problém pretrváva, postupujte podľa nasledujúcej tabuľky.

| Indikácia chyby | Príčina | Náprava |
|-----------------|--|---|
| Err 1 | Zostúpili ste z prístroja počas merania zloženia tela. | Zostaňte stáť na prístroji až do ukončenia merania zloženia tela. (Prečítajte si časť 6.) |
| | Chodidlá nemáte v dostatočnom kontakte s elektródami. | Uistite sa, že stojíte na prístroji správne – chodidlá pri meraní pevne priložte na elektródy. (Prečítajte si časť 6.) |
| Err 2 | Poloha pri meraní nie je správna, vaše chodidlá nie sú v pevnom kontakte s elektródami alebo sú suché. | Postavte sa s rovnými kolenami a chrbotom. Držte chodidlá pevne priložené na elektródoch a nepohybujte nimi pri meraní. (Prečítajte si časť 6.) Jemne si navlhčíte chodidlá mokrým uterákom a skúste vykonať meranie znova. |
| | Po nastavení dátumu a času ste sa dotkli váhy alebo ju použili pred tým, ako sa displej automaticky vypol. | Vyberte a znova vložte batériu. Reštartujte zariadenie od kroku „Spárovanie zariadenia s vaším inteligentným zariadením“. (Prečítajte si časť 3.) <ul style="list-style-type: none">• Keď sa zobrazí dátum a čas, nechajte váhu nedotknutú, kým sa automaticky vypne napájanie. |
| Err 5 | Chyba zariadenia. | Vyberte a znova vložte batériu. Po dokončení reštartujte zariadenie. Ak sa táto chyba bude ďalej zobrazovať, obráťte sa na technický servis spoločnosti OMRON. |
| | Chyba komunikácie. | Vypnite prístroj a vyskúšajte komunikáciu zopakovať. Ak sa táto chyba zobrazí znova, obráťte sa na technický servis spoločnosti OMRON. |
| Err | Počas merania ste sa pohli. | Pri meraní stojte pokojne. |
| | Vaša hmotnosť bola mimo merateľného rozsahu. | |
| Err | Chyba komunikácie. | Potvrdte displej vášho inteligentného zariadenia a postupujte podľa pokynov v aplikácii „OMRON connect“. Pozrite si „Help“ (Pomocník) v aplikácii „OMRON connect“. |
| | Batéria sú slabé. | Odporučame batérie vopred vymeniť za nové. (Prečítajte si časť 2.) |
| | Batéria sú vybité. | Vymeňte batérie. (Prečítajte si časť 2.) |

SK

| Problém | Príčina | Náprava |
|---|---|--|
|  | Uložilo sa 24 až 29 sád výsledkov merania. | Preneste výsledky do aplikácie „OMRON connect“, symbol potom zmizne. |
|  | Uložilo sa 30 sád výsledkov merania. | Ak počet prekročí 30, najstaršie výsledky sa vymažú. Preneste výsledky do aplikácie „OMRON connect“, symbol potom zmizne. |
|  | Podržali ste tlačidlo  dlhšie ako 2 sekundy. | Toto sa zobrazí, keď spárujete prístroj so svojím inteligentným zariadením. Pokračujte podľa pokynov v aplikácii „OMRON connect“. Podržaním tlačidla  (2 sekundy alebo dlhšie) zastavíte párovanie. |
|  | Stlačili ste tlačidlo  . | Toto sa zobrazí pri prenose údajov do vášho inteligentného zariadenia. Pokračujte podľa pokynov v aplikácii „OMRON connect“. Podržaním tlačidla  (2 sekundy alebo dlhšie) zastavíte prenos. |
|  | Podržali ste tlačidlo  viac ako 2 sekundy, keď blikala položka „P“ a symbol Bluetooth. | Toto sa zobrazí, keď vymažete nastavenie komunikácie. (Prečítajte si časť 13.) Podržaním tlačidla  (2 sekundy alebo dlhšie) zastavíte prevádzku. |
| Aj keď prístroj zapnete, nič sa nezobrazuje. Aj keď na prístroj postavíte, nič sa nezobrazuje. | Nie sú vložené batérie. | Vložte batérie. |
| | Batérie sú vložené v nesprávnom smere. | Vložte batérie v správnom smere. |
| | Batérie sú opotrebované. | Všetky štyri batérie vymeňte za nové batérie. |
| Po výmene batérií a postavení sa na prístroj sa nič nezobrazuje. | Po výmene batérií ste nenastavili jednotku merania, dátum a čas. | Nastavte jednotku merania, dátum a čas. (Prečítajte si časť 4..) |
| | Vaša telesná hmotnosť je príliš nízka. (Menej ako 12 kg.) | Pred meraním vyberte osobné číslo. |
| U niektorých výsledkov sa zobrazuje „-----“. | Zaregistrované údaje alebo hodnoty zloženia tela boli mimo merateľného rozsahu. | Skontrolujte správnosť nastaveného dátumu narodenia, pohlavia a výšky. Aj keď sú tieto nastavenia správne, „-----“ sa zobrazí, keď sú mimo viditeľného alebo podporovaného vekového rozmedzia. |

| Problém | Príčina | Náprava |
|--|---|---|
| Výsledok merania je vyšší alebo nižší ako vlastný výsledok. Výsledok sa pre jednotlivé merania značne líši. | Vaše držanie tela je počas merania nesprávne. | Vykonajte meranie so správnym držaním tela. |
| | Meranie vykonávate na koberci alebo polstrovanom povrchu či nerovnej podlahe. | Meranie vykonávajte na tvrdej a rovnej podlahe. |
| | Vaše chodidlá a telo sú studené, čo má vplyv na krvný obeh. | Pred meraním sa ohrejte, aby sa krvný obeh vrátil do normy. |
| | Chodidlové elektródy sú veľmi studené. | Pred meraním chvíľu ponechajte prístroj v teplej miestnosti. |
| | Vaše chodidlá sú suché. | Pred meraním si jemne navlhčite chodidlá mokrým uterákom. |
| Nie ste správne rozpoznaný/-á. | „0 kg korekcia“ nebola správne implementovaná. | Implementujte „0 kg korekciu“. (Prečítajte si časť 6.3.) |
| | Vaša telesná hmotnosť sa od posledného merania významne zmenila. | Pred meraním vyberte osobné číslo. (Prečítajte si časť 9.) |
| | Váš typ tela je podobný inej zaregistroanej osobe. | |
| Chcete zmerať zloženie tela, zobrazuje sa však iba telesná hmotnosť. | Boli zaregistrované výsledky meraní iného používateľa. | Pred meraním vyberte osobné číslo alebo nastavenie GUEST (Host'). |
| Tlačidlo nereaguje. | Stlačili ste tlačidlo, keď ste stáli na prístroji. | Zostúpte z prístroja a potom stlačte tlačidlo. |
| | Tlačidlo je mokré alebo znečistené. | Pred meraním z neho zotrite vodu alebo nečistoty. |
| | Stlačili ste súčasne dve alebo viac tlačidiel. | Stáčajte vždy iba jedno tlačidlo. |
| Aj keď nič neurobíte, prístroj sa vypne. | Pozrite si časť „O vypínani“. (Prečítajte si časť 2.) | |
| Chyba pri odosielaní údajov | Pozrite si časť „Help“ (Pomocník) v aplikácii „OMRON connect“. | |

SK

V prípade potreby

16. Technické parametre

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Kategória produktu | Analyzátor telesnej stavby | |
| Popis produktu | Váha s analýzou stavby tela | |
| Model (kód) | VIVA (HBF-222T-EBK) | |
| Displej* | Telesná hmotnosť: | 2,0 až 150,0 kg s prírastkom po 0,1 kg (4,4 až 330,0 lb s prírastkom po 0,2 lb) (0 st 4,4 lb až 23 st 8,0 lb s prírastkom po 0,2 lb) |
| | Percentuálny podiel tuku v tele: | 5,0 až 60,0 % s prírastkom po 0,1 % |
| | Percentuálny podiel kostrového svalstva: | 5,0 až 50,0 % s prírastkom po 0,1 % |
| | Index BMI: | 7,0 až 90,0 s prírastkom po 0,1 |
| | Bazálny metabolizmus: | 385 až 3 999 s prírastkom po 1 kcal |
| | Množstvo viscerálneho tuku: | 30 úrovni s prírastkom po 1 úrovni |
| | Percentuálny podiel telesného tuku, percentuálny podiel kostrového svalstva a klasifikácia BMI: – (nízky)/0 (normálny)/+ (vysoký)/++ (veľmi vysoký) 4 úrovne | |
| | Klasifikácia množstva viscerálneho tuku: 0 (normálne)/+ (vysoké)/++ (veľmi vysoké) 3 úrovne | |
| | * Vekový rozsah pre percentuálny podiel tuku v tele a klasifikáciu percentuálneho pomeru tuku v tele je 10 až 80 rokov. | |
| | * Vekový rozsah pre percentuálny podiel kostrového svalstva, klasifikáciu percentuálneho podielu kostrového svalstva, množstvo viscerálneho tuku, klasifikáciu množstva viscerálneho tuku, a bazálny metabolizmus je 18 až 80 rokov. | |
| Prenosový protokol | Nízkoenergetická technológia Bluetooth® | |
| Bezdrôtová komunikácia | Frekvenčné pásmo: | 2,4 GHz (2 400 až 2 483,5 MHz) |
| | Modulácia: | GFSK |
| | Efektívny vyžarovací výkon: | < 20 dBm |
| Nastavenie položiek* | Nasledujúce informácie je možné uložiť až pre 4 osoby. | |
| | Jednotka merania | kg&cm/lb&inch/st-lb&inch |
| | Dátum narodenia | 1.1.1900 až 31.12.2045 |
| | Pohlavie | Muž/žena |
| | Výška | 100,0 až 199,5 cm s prírastkom po 0,5 cm (3' 4" až 6' 6 1/2" s prírastkom po 1/4") |
| | * Keď je výška osoby menšia ako 100,0 cm alebo väčšia ako 199,5 cm: Výsledky meraní BMI a zloženia tela budú iba orientačné. | |
| Presnosť merania hmotnosti | 2,0 kg až 40,0 kg: ±0,4 kg (4,4 lb až 88,2 lb: ±0,88 lb) (4,4 lb až 6 st 4,2 lb: ±0,88 lb) | |
| | 40,0 kg až 150,0 kg: ±1 % (88,2 lb až 330,0 lb: ±1 %) (6 st 4,2 lb až 23 st 8,0 lb: ±1 %) | |
| Presnosť (S.E.E.) | Percentuálny podiel tuku v tele: | 3,5 % |
| | Percentuálny podiel kostrového svalstva: | 3,5 % |
| | Množstvo viscerálneho tuku: | 3 úrovne |

| | |
|---|---|
| Servisná životnosť | 5 rokov |
| Klasifikácia IP | IP21* * Klasifikácia IP udáva stupeň ochrany poskytnutý krytom podľa normy IEC 60529. Toto zariadenie je chránené pred pevnými cudzími objektmi s priemerom 12,5 mm a väčšími ako napr. prst. Toto zariadenie je chránené pred vertikálne padajúcimi kvapkami vody, ktoré môžu spôsobovať problém počas normálnej prevádzky. |
| Napájanie | 4 alkalické batérie AAA (LR03) |
| Životnosť batérií | Približne 6 mesiacov (pri použití alkalických batérií AAA na štyri merania, štyri prenosy údajov a u štyroch osôb denne pri izbovej teplote 23 °C) |
| Prevádzková teplota/vlhkosť/tlak vzduchu | +5 až +40 °C, 30 % až 85 % relat. vlhkosť (nekondenzujúca), 860 až 1 060 hPa |
| Skladovacia a prepravná teplota/vlhkosť/tlak vzduchu | -20 až +60 °C, 10 % až 95 % relat. vlhkosť (nekondenzujúca), 860 až 1 060 hPa |
| Hmotnosť | Približne 1,6 kg (vrátane batérií) |
| Vonkajšie rozmery | Približne 285 (š) x 28 (v) x 280 (h) mm (Približne 11 1/5" (š) x 1 1/10" (v) x 11" (h)) |
| Obsah | Monitor zloženia tela, 4 alkalické batérie AAA (LR03), pokyny na nastavenie, návod na obsluhu |

Poznámka

- Technické parametre podliehajú zmenám bez upozornenia.
- Nahláste výrobcovi a poverenému orgánu v členskom štáte, v ktorom sa nachádzate, prípadný vážny incident, ku ktorému došlo v súvislosti s týmto zariadením.

CE 0197 UK
CA
0086



SK

Tento produkt pracuje v nelicencovanom pásme ISM pri 2,4 GHz. Pri použití produktu v blízkosti iných bezdrôtových zariadení vrátane mikrovlnných a bezdrôtových LAN, ktoré pracujú v rovnakých frekvenčných pásmach ako tento produkt, môže dôjsť k rušeniu medzi produkтом a takými inými zariadeniami. Pokiaľ dôjde k takému rušeniu, pred použitím tohto produktu vypnite iné zariadenia alebo tento produkt presuňte alebo ho nepoužívajte v blízkosti iných bezdrôtových zariadení.

Bluetooth®

Pojem a logá **Bluetooth®** sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a všetky použitia takých značiek spoločnosťou OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. podliehajú licencii.

Týmto spoločnosť OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. prehlasuje, že rádiové zariadenie typu VIVA (HBF-222T-EBK) spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ.

Plný text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich stránkach: www.omron-healthcare.com.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc.

Android, logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Dôležité informácie týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility (EMC)

Zariadenie HBF-222T-EBK vyrobené spoločnosťou OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. splňa normu EN60601-1-2:2015 o elektromagnetickej kompatibilite (EMC). Ďalšia dokumentácia v súlade s ustanoveniami tejto normy o EMC je k dispozícii od spoločnosti OMRON HEALTHCARE EUROPE na adrese uvedenej v tomto návode na použitie alebo na internetovej adrese www.omron-healthcare.com. Pozrite si informácie o EMC pre zariadenie HBF-222T-EBK na webovej stránke.

Záruka

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. poskytuje na tento produkt záruku 3 roky od dátumu nákupu. Záruka nepokrýva batérie, obaly a/alebo poškodenie akéhokoľvek druhu v dôsledku neprimeraného zaobchádzania (ak zariadenie spadne alebo sa s ním zle zaobchádza) zo strany používateľa. Reklamované produkty možno nahradíť len vtedy, ak sa vrátia spolu s pôvodnou faktúrou alebo dokladom o kúpe.

Správny spôsob zneškodnenia tohto produktu

(elektrické a elektronické zariadenia ako odpad)



Toto označenie uvedené na produkte alebo súvisiacej dokumentácii znamená, že sa produkt po opotrebovaní nesmie likvidovať spolu s domácom odpadom. V záujme ochrany životného prostredia a zdravia ľudí pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu je potrebné tento produkt separovať od ostatných druhov odpadu a zodpovedajúco ho recyklovať, aby sa mohlo realizovať únosné opakovane vyuzívanie zdrojových materiálov.

Individuálni používatelia tohto produktu (súkromné osoby) získajú informácie o mieste a spôsobe správnej recyklácie v intencích ochrany životného prostredia od predajcu, u ktorého tento produkt kúpili.

Firmy sa majú obrátiť na svojho dodávateľa a postupovať v zmysle podmienok obchodného kontraktu. Tento produkt sa nemá pri likvidácii miešať s iným komerčným odpadom.

Tento produkt neobsahuje žiadne nebezpečné látky.

Likvidáciu opotrebovaných batérií uskutočňujte podľa platných nariadení o zneškodňovaní batérií.

Opis symbolov, ktoré sa v závislosti od modelu môžu nachádzať na vlastnom produkte, predajnom balení alebo návode na obsluhu.

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Aplikovaný diel – typ BF Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým prúdom (zvodový prúd) |  | Sériové číslo |
| IP XX | Stupeň ochrany proti vniknutiu podľa IEC 60529 |  | Teplotné obmedzenia |
|  | Označenie CE |  | Obmedzenie vlhkosti |
|  | Symbol GOST-R |  | Obmedzenie atmosférického tlaku |
|  | Symbol Euroázijskej zhody |  | Jednosmerný prúd |
|  | Nutnosť preštudovať si návod na obsluhu |  | Tento produkt nesmú používať osoby so zdravotnými implantátkami, napr. kardiosimulátormi, umelým srdcom, plúcami alebo inými elektronickými systémami na podporu životných funkcií. |
|  | Zdravotnícka pomôcka |  | Dátum výroby |
|  | Označenie UKCA (hodnotenie súladu vo Veľkej Británii) |  | Jedinečný identifikátor zariadenia |

Informácie o zložení tela

17. Informácie o zložení tela

Princíp výpočtu parametrov stavby tela

Tuk v tele má malú elektrickú vodivosť*

Model VIVA stanovuje percentuálny podiel tuku v tele na základe bioelektrickej impedancie (BI). Svaly, cievky a kosti sú tkanivá ľudského tela, ktoré majú vysoký podiel vody, a preto sa vyznačujú dobrou elektrickou vodivosťou. Tuk v tele predstavuje tkanivo, ktoré sa vyznačuje slabou elektrickou vodivosťou. Za účelom zisťovania množstva tukového tkaniva v tele vysiela model VIVA do tela extrémne slabý elektrický prúd nižší než 500 µA s frekvenciou 50 kHz. Tento slabý elektrický prúd nie je pri činnosti VIVA cítit.

Na určenie stavby tela využíva toto zariadenie nameranú elektrickú impedanciu a informácie o výške, hmotnosti, veku a pohlaví a určuje výsledné údaje na základe údajov OMRON o stavbe tela.

Odporúčané časy pre meranie

Pochopenie normálnych výkyvov v percentuálnom podiele tuku Vášho tela Vám pomôže chrániť sa pred obezitou alebo redukovať jej mieru. Ozrejmenie času v rámci vlastného denného cyklu, pri ktorom nastávajú výkyvy v percentuálnom podiele tuku v tele, Vám pomôže získať presné informácie o trendoch zmien množstva tuku v tele. Odporúčame toto zariadenie používať neustále v tom istom prostredí a za podobných podmienok dňa. (Pozri tabuľku)

| Aktivity dňa |
|-----------------------|
| Zobudenie |
| Odporúčaný čas |
| Raňajky |
| 2 hodiny |
| Odporúčaný čas |
| Obed |
| 2 hodiny |
| Odporúčaný čas |
| Kúpel' alebo večera |
| 2 hodiny |
| Odporúčaný čas |
| Spánok |

SK

Popis odporúčaných časov:

- Po zobudení
- Pred obedom a najmenej 2 hodiny po raňajkách
- Popoludní najmenej 2 hodiny po obede a pred kúpeľom alebo večerou
- Meranie neuskutočňujte ihned po jedle alebo po kúpeli.
- Pred tým, ako si ľahnete do posteľa a najmenej 2 hodiny po večeri alebo kúpaní

Merania neuskutočňujte za nasledujúcich podmienok:

- Bezprostredne po namáhavom cvičení, po kúpeli alebo saune.
 - Po požití alkoholu alebo vypití veľkého množstva vody a po jedle (cca 2 hodiny).
- Ak sa meranie uskutočňuje v uvedenom fyzickom stave, vzhľadom na zmeny obsahu vody v tele sa môžu údaje vypočítaných parametrov stavby tela zásadne lísiť od skutočných hodnôt.

Čo to je BMI (Body Mass Index)?

Tento index využíva nasledujúci jednoduchý vzorec a vyjadruje pomer medzi hmotnosťou a výškou osoby.

$$\text{BMI} = \text{hmotnosť [kg]} / \text{výška [m]} / \text{výška [m]}$$

Na výpočet a klasifikáciu BMI využíva model OMRON VIVA informáciu o výške uloženú pod vaším osobným číslom alebo po zadaní informácií v režime hosta.

Ak sa na základe BMI odhalí vyšší podiel tuku v tele než uvádzá medzinárodná norma, je pravdepodobnosť vzniku bežných ochorení vyššia. Avšak určením indexu BMI sa nedajú odhalíť všetky typy tuku.

Čo to je percentuálny podiel tuku v tele?

Percentuálny podiel tuku v tele predstavuje množstvo tuku vzhľadom na celkovú hmotnosť tela vyjadrené v percentách.

$$\text{Percentuálny podiel tuku v tele [%]} = \frac{\{\text{Hmotnosť tuku v tele [kg]}}{\{\text{hmotnosť tela [kg]}}} \times 100$$

VIVA využíva na určovanie percentuálneho podielu tuku v tele metódu BI.

Podľa toho, kde v tele sa tuk nachádza, sa rozlišuje viscerálny tuk a podkožný tuk.

Čo to je množstvo viscerálneho tuku?

Viscerálny tuk = tuk obklopujúci vnútorné orgány

Prveľa viscerálneho tuku sa považuje za späť s vyšším obsahom tuku v krvnom riečisti, ktorý môže viesť k bežným ochoreniam typu hyperlipidémie a cukrovky, ktorá predstavuje poruchu schopnosti inzulínu prenášať energiu z krvného riečista a využívať ju v bunkách. V záujme ochrany alebo zlepšenia kondície súvisiacej s bežnými ochoreniami je dôležité pokúsiť sa znížiť množstvo viscerálneho tuku na priateľskú úroveň. Osoby s veľkým množstvom viscerálneho tuku mávajú veľký žalúdok. Avšak to nie je vždy tak a veľké množstvo viscerálneho tuku môže súvisieť s metabolickou obezitou. Metabolická obezita (viscerálna obezita v rámci normálnej hmotnosti) reprezentuje také množstvo tuku v tele, ktoré je vyšše než priemerné, pričom je hmotnosť celého tela vzhľadom na výšku v norme alebo nižšia.



Príklad viscerálneho tuku
(MRI snímka)

Čo to je podkožný tuk?

Podkožný tuk = tuk uložený pod kožou

Podkožný tuk sa akumuluje nielen okolo žalúdku, ale aj okolo horných končatín, bokov, stehien a má na svedomí neželané proporcie tela. Hoci sa nepovažuje za priamo súvisiaci so zvýšeným rizikom ochorení, predpokladá sa, že pôsobí zvýšeným tlakom na srdce a spôsobuje iné komplikácie. Podkožný tuk sa pri meraní na tomto zariadení neuvažza, ale je súčasťou percentuálneho podielu tuku v tele.



Príklad podkožného tuku
(MRI snímka)

Čo to je kostrové svalstvo?

Svalstvo sa delí na dva typy - svalstvo vnútorných orgánov ako napríklad srdce a svalstvo upínajúce sa ku kostiam, ktoré slúži pre pohyby tela. Kostrové svalstvo možno budovať cvičením a inými aktivitami. Vyšší podiel kostrového svalstva znamená, že telo dokáže spaľovať energiu ľahšie, takže je menej pravdepodobné, že sa premení na tuk, čo napomáha viesť zdravý životný štýl plný energie.

Čo to je bazálny metabolismus?

Nezávisle od aktivity je pre zachovanie každodennej funkčnosti tela potrebný určitý minimálny kalorický príjem. Nazýva sa bazálny metabolismus a informuje, koľko kalórií musíte zjesti, aby ste získali dosť energie pre funkcie vášho tela.

Informácie o zložení tela

18. Diagramy na interpretáciu výsledkov meraní

Interpretácia výsledkov percentuálneho podielu tuku v tele

| | Vek | - (nízky) | 0 (normálny) | + (vysoký) | ++ (veľmi vysoký) |
|------|----------|-----------|----------------|----------------|-------------------|
| Žena | 10 | < 16,1 % | 16,1 až 32,2 % | 32,3 až 35,2 % | ≥ 35,3 % |
| | 11 | < 16,3 % | 16,3 až 33,1 % | 33,2 až 36,0 % | ≥ 36,1 % |
| | 12 | < 16,4 % | 16,4 až 33,5 % | 33,6 až 36,3 % | ≥ 36,4 % |
| | 13 | < 16,4 % | 16,4 až 33,8 % | 33,9 až 36,5 % | ≥ 36,6 % |
| | 14 | < 16,3 % | 16,3 až 34,0 % | 34,1 až 36,7 % | ≥ 36,8 % |
| | 15 | < 16,1 % | 16,1 až 34,2 % | 34,3 až 36,9 % | ≥ 37,0 % |
| | 16 | < 15,8 % | 15,8 až 34,5 % | 34,6 až 37,1 % | ≥ 37,2 % |
| | 17 | < 15,4 % | 15,4 až 34,7 % | 34,8 až 37,3 % | ≥ 37,4 % |
| | 18 až 39 | < 21,0 % | 21,0 až 32,9 % | 33,0 až 38,9 % | ≥ 39,0 % |
| | 40 až 59 | < 23,0 % | 23,0 až 33,9 % | 34,0 až 39,9 % | ≥ 40,0 % |
| Muž | 60 až 80 | < 24,0 % | 24,0 až 35,9 % | 36,0 až 41,9 % | ≥ 42,0 % |
| | 10 | < 12,8 % | 12,8 až 27,9 % | 28,0 až 31,8 % | ≥ 31,9 % |
| | 11 | < 12,6 % | 12,6 až 28,5 % | 28,6 až 32,6 % | ≥ 32,7 % |
| | 12 | < 12,3 % | 12,3 až 28,2 % | 28,3 až 32,4 % | ≥ 32,5 % |
| | 13 | < 11,6 % | 11,6 až 27,5 % | 27,6 až 31,3 % | ≥ 31,4 % |
| | 14 | < 11,1 % | 11,1 až 26,4 % | 26,5 až 30,0 % | ≥ 30,1 % |
| | 15 | < 10,8 % | 10,8 až 25,4 % | 25,5 až 28,7 % | ≥ 28,8 % |
| | 16 | < 10,4 % | 10,4 až 24,7 % | 24,8 až 27,7 % | ≥ 27,8 % |
| | 17 | < 10,1 % | 10,1 až 24,2 % | 24,3 až 26,8 % | ≥ 26,9 % |
| | 18 až 39 | < 8,0 % | 8,0 až 19,9 % | 20,0 až 24,9 % | ≥ 25,0 % |
| SK | 40 až 59 | < 11,0 % | 11,0 až 21,9 % | 22,0 až 27,9 % | ≥ 28,0 % |
| | 60 až 80 | < 13,0 % | 13,0 až 24,9 % | 25,0 až 29,9 % | ≥ 30,0 % |

HD McCarthy et al, in the International Journal of Obesity, Vol. 30, 2006 a Gallagher et al., American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, Sept. 2000, a klasifikované do štyroch úrovni spoločnosťou OMRON HEALTHCARE.

Interpretácia výsledkov určovania množstva viscerálneho tuku

| Množstvo viscerálneho tuku | Klasifikácia |
|----------------------------|-------------------|
| 1 až 9 | 0 (normálny) |
| 10 až 14 | + (vysoký) |
| 15 až 30 | ++ (veľmi vysoký) |

Podľa vlastných údajov spoločnosti OMRON HEALTHCARE.

SK

Interpretácia výsledkov percentuálneho podielu kostrového svalstva

| | Vek | - (nízky) | 0 (normálny) | + (vysoký) | ++ (veľmi vysoký) |
|------|----------|-----------|----------------|----------------|-------------------|
| Žena | 18 až 39 | < 24,3 % | 24,3 až 30,3 % | 30,4 až 35,3 % | ≥ 35,4 % |
| | 40 až 59 | < 24,1 % | 24,1 až 30,1 % | 30,2 až 35,1 % | ≥ 35,2 % |
| | 60 až 80 | < 23,9 % | 23,9 až 29,9 % | 30,0 až 34,9 % | ≥ 35,0 % |
| Muž | 18 až 39 | < 33,3 % | 33,3 až 39,3 % | 39,4 až 44,0 % | ≥ 44,1 % |
| | 40 až 59 | < 33,1 % | 33,1 až 39,1 % | 39,2 až 43,8 % | ≥ 43,9 % |
| | 60 až 80 | < 32,9 % | 32,9 až 38,9 % | 39,0 až 43,6 % | ≥ 43,7 % |

Podľa vlastných údajov spoločnosti OMRON HEALTHCARE.

Interpretácia výsledku BMI

| Index BMI | BMI (určenie podľa WHO) |
|--------------|-------------------------|
| < 18,5 | - (Podváha) |
| 18,5 až 24,9 | 0 (normálny) |
| 25 až 29,9 | + (Nadváha) |
| ≥ 30 | ++ (obezita) |

SK

| | |
|---|--|
| Výrobca  | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO |
| Zastúpenie v EÚ EC REP | OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANDSKO www.omron-healthcare.com |
| Dovozca pre EÚ | |
| Výrobná prevádzka | Krell Precision (Yangzhou) Co., Ltd. No.28, Xingyang Road, Economic Development Zone, Yangzhou Jiangsu 225009, Čína |
| Dcérske spoločnosti | OMRON HEALTHCARE UK LTD. Dovozca pre Spojené kráľovstvo a zodpovedná osoba v UK Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors |
| | OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors |
| | OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors |